

河源市安全生产委员会办公室

河安委办函〔2023〕9号

关于对重大生产安全事故隐患治理挂牌督办的函

紫金县人民政府：

根据《广东省生产安全事故隐患排查治理办法》（粤府办〔2015〕55号）和《广东省重大生产安全事故隐患治理挂牌督办办法》（粤安〔2020〕6号，以下简称《办法》）等规定，市安委办决定对重大生产安全事故隐患（见附表）治理工作实行挂牌督办，期限3个月。

请你们按照《办法》等规定，切实采取措施，加强对该重大生产安全事故隐患治理，督促生产经营单位严格落实安全生产主体责任，认真抓好隐患问题的整改。严防发生生产安全事故。在督办期限内完成整改并经县政府确认的，请及时以县政府名义将相关情况报送市安委办；在督办期限内无法完成整改的，可以报送整改延期申请，经延期仍不具备法定安全生产条件的，依法责令停产停业整顿直至予以关闭。

请于6月6日前将挂牌督办的重大生产安全事故隐患整改落实进展情况以书面形式（含电子版）报市安委办。

附件：重大生产安全事故隐患治理挂牌督办清单

河源市安全生产委员会办公室

2023年3月6日

(联系人：黄翠；电话：3379069；邮箱：zq3379029@163.com)

附件：

重大生产安全事故隐患治理挂牌督办清单

序号	隐患名称	所在地 理位置	隐患简要描述	判定依据	备注
1	紫金县上义镇久鼎招元石场	紫金县	1. 运输道路坡度大于设计坡度（设计最大纵坡9%，采场运输道路局部为16%）10%以上。 2. 采场南部区域①高陡边坡与设计不符，最终边坡台阶高度（达30米）超过设计高度（15米）。	《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》	①矿区范围外。
2	日仙石材（紫金）有限公司	紫金县	1. 未采用自上而下的开采顺序分台阶开采。 2. 凹陷露天矿山未按设计建设防洪、排洪设施，未按设计设置水泵、管路及泵站。 3. 在平均坡度大于1:5的地基上顺坡排土，未按设计采取安全措施，未按设计设置截排水设施及拦挡坝。且未按设计分台阶排土。	《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》	

抄送：紫金县安委办。