

河源市安全生产委员会办公室

河安委办函〔2023〕22号

关于对龙川县田心镇“6·12”建筑工地一般 事故调查处理工作挂牌督办的函

龙川县人民政府：

6月12日16时许，在龙川县田心镇一在建酒店围墙施工过程中因违规操作发生事故，致1名工人经抢救无效死亡，2人受伤的一般生产安全事故。根据市安委会《关于印发〈河源市工矿商贸一般生产安全事故调查处理挂牌督办办法〉的通知》（河安委〔2013〕5号）要求，现对该起事故调查处理工作实行挂牌督办，具体落实以下督办事项：

（一）请你县依照有关法律法规，及时成立事故调查组，抓紧组织开展事故调查工作，要认真落实《广东省较大及以下生产安全事故调查工作指引》，及时协调纪委监委同步成立追责问责调查组，依法严肃追究相关单位和个人的责任。

（二）按照《关于建立生产安全事故初步调查报告报送机制的通知》（粤安办〔2020〕28号）要求，在事故发生后7天内提交事故初步调查报告，并每15日向市安委办报告一次该起事故调查处理工作进展情况。

(三) 按照《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令 493 号)第二十九条要求自事故发生之日起 60 天内形成事故调查报告。事故调查报告经你县安委会审查同意后,以县安委会文件上报我办审核。

(四) 事故调查报告经我办审核函复后,由你县负责修改完善并批复结案。事故结案后,请按规定要求将事故调查报告、事故处理落实情况及时报我办备案。

河源市安全生产委员会办公室

2023 年 6 月 13 日

(联系人:植嘉文,电话/传真:3186929,邮箱:tj3186968@163.com)

抄送:龙川县安委办。