

# 河源市安全生产委员会办公室

河安委办函〔2025〕4号

## 关于对源城区东埔街道“3·9”一般事故 调查处理工作挂牌督办的函

源城区人民政府：

3月9日9时许，在源城区东埔街道中央储备粮河源直属有限公司扩建工地现场发生一起1名工人作业时不慎被叉车撞倒，经抢救无效死亡的一般生产安全事故。根据市安委会《关于印发〈河源市工矿商贸一般生产安全事故调查处理挂牌督办办法〉的通知》（河安委〔2013〕5号）要求，现对该起事故调查处理工作实行挂牌督办，具体落实以下督办事项：

（一）请你区依照有关法律法规，及时成立事故调查组，抓紧组织开展事故调查工作，要认真落实《广东省较大及以下生产安全事故调查工作指引》，及时协调纪委监委同步成立追责问责调查组，依法严肃追究相关单位和个人的责任。

（二）按照《关于建立生产安全事故初步调查报告报送机制的通知》（粤安办〔2020〕28号）要求，在事故发生后7天内提交事故初步调查报告，并每15日向市安委办报告一次该起事故调查处理工作进展情况。

（三）按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院

令第 493 号)第二十九条要求自事故发生之日起 60 天内形成事故调查报告。事故调查报告经你区安委会审查同意后,以区安委会文件上报我办审核。

(四)事故调查报告经我办审核函复后,由你区负责修改完善并批复结案。事故结案后,请按规定要求将事故调查报告、事故处理落实情况及时报我办备案。

The seal is a red circular stamp. It features a five-pointed star in the center. The text around the star, in Chinese characters, reads '河源市安全生产委员会办公室' (He Yuan Shi An Quan Sheng Chan Wei Yuan Hui Gong Shi). At the bottom of the seal, there is a small number '16000058'.

河源市安全生产委员会办公室

2025 年 3 月 10 日

(联系人:植嘉文,电话/传真:3186929,邮箱:tj3186968@163.com)

抄送:源城区安委办。